


作業事例集ーゴム印 製作 (Adobe Illustrator 編)

- ・本資料は、レーザー加工機が正常にセットアップされていることが前提になります。
- ・本資料は、ハニカムテーブルが装着されていることが前提となります。
- ・本資料は、RSD-SUNMAX シリーズ用制御ソフト LaserCut が正常にインストールされていることを前提としています。
- ・本資料は、Adobe Illustrator CS2 を使用しています。

① 枠を作ります

長方形ツールを使って黒色の枠を作ります。枠は実際の印面より 2mm 程度ずつ大きく作ります。たとえば W60 X H20mm の住所印の場合、W62mm、H22mm にしてください。線幅は 1pt 程度です。



※ 枠を付けない場合は、凹彫り(黒色を彫る・文字を彫る)となります。Illustrator でゴム印を作る際は、枠は必須です。枠付きの印面を作成する場合も同様に、印面の枠よりも大きな枠に囲まれている必要があります。

この枠は加工の際は彫刻されません。




前景色は白、または透明にしてください。
線色は、黒(#000000)にしてください

1pt 程度の線幅にしてください


W60 X H20mm の印面を作るため、2mm
ずつ大きくして、62 X 22mm に設定
してあります

② 文字をレイアウトします

枠を作ったら文字列をレイアウトしてください。




文字色は黒(#000000)、輪郭は無色です。



文字列はかならずアウトライン化してください。


③ アウトライン化されていることを確認します

全てがアウトライン化されていることを確認してください。



④ データの保存


作成したデータを保存します。



データの保存は「保存」または「別名で保存」で行います。


ファイルを保存ダイアログで、ファイル名と保存場所を指定して下さい。

ファイルの種類は「Adobe Illustrator (*.AI)」にします。



オプションを設定します。

オプションは全て OFF (チェックしない) にしてください。



CS2 を使用している場合は、変更の必要はありません。
その他のバージョンのイラストレータを使用する場合は、次ページの「インポート可能な AI ファイルのバージョン一覧」を確認して、適宜変更してください。
また、他バージョンでの保存の際も必ずオプションのチェックは全て外してください。

インポート可能な AI ファイルのバージョン一覧

AI ファイルのバージョン	インポート可否
3.0/3.2	×
4	×
5.0/5.5	△
6	△
7	○
8	△
9	×
10	○
CS	▲
CS2	▲
CS3	▲
CS4	▲
CS5	▲
CS5.5	▲

× : インポート不可
△ : 警告ダイアログが表示されるが
インポートは可能
▲ : データ内容、設定により正しく
インポートされない場合があります
○ : インポート可

「圧縮を使用」など、Illustrator の「保存オプション」は全てチェックを外してある必要があります。

アウトライン・パスデータのみインポートされます。画像、塗りつぶしなどは無効です。

テキストもアウトライン化する必要があります。

オプションダイアログの内容を設定して、OK ボタンをクリックすると、保存されます。これで Illustrator の作業は終わりです。

Illustrator を終了して、LaserCut を起動してください。


⑤ AI ファイルのインポート

LaserCut の標準ツールバーのインポート



ボタンをマウスクリックして下さい。

ファイルを開くダイアログ表示されますので、Adobe Illustrator で作成した AI ファイルを選択してください。



プレビューチェックボックス

プレビュー画面・・・ ファイルを選択すると、データ内容が表示されます

【注意】

LaserCut が AI ファイルをインポートする際、データによっては、時間がかかります。


ファイルを開くダイアログの「プレビュー」チェックボックスを必ずチェックをいれ、データのプレビューが表示されるのを確認してから「開く」ボタンを押してください。

表示前に「開く」ボタンをクリックしたり、ファイルをダブルクリックで開こうとすると、LaserCut は強制終了します。また、プレビューのチェックを外していた場合は、インポートがキャンセルされます。

必ず、プレビューにチェックをいれ、プレビュー画面にデータが表示されるのを確認してから「開く」ボタンをクリックして下さい。


⑥ データの表示

Illustrator で作成したデータが表示されます。



⑦ 左右反転

オブジェクトが全て選択されている状態で、編集ツールバーの「選択オブジェクトの左右反転」ボタンをクリックして、データを左右反転させます。




⑧ 加工モードの選択と設定

ゴム印用の加工モードの選択と設定を行います。加工モードの選択と設定は下図のペインで行います。

下図のように、加工モードを「傾斜彫刻」に設定します。

レイヤー	加工モード	加工	スピード	出力
	傾斜彫刻	<input checked="" type="checkbox"/>	300.00	80.00



モードを「傾斜彫刻」に設定したら、レイヤー列のカラー帯をマウスでダブルクリックします。

ダブルクリックする

レイヤー	加工モード	加工	スピード	出力
	傾斜彫刻	<input checked="" type="checkbox"/>	300.00	80.00

下図のような「加工設定」ダイアログが表示されます(初期の設定内容は下図とは異なります)。

加工設定

加工モード

加工モード 切断 彫刻 彫刻・切断 ホール 傾斜彫刻

傾斜彫刻設定

彫刻速度 双方向彫刻 エア

レーザー出力 最小出力

走査間隔 彫刻方向

傾斜幅 リペア リペア感度

加工回数

OK キャンセル

各項目を下記のように設定して下さい。

加工設定

加工モード

加工モード 切断 彫刻 彫刻・切断 ホール 傾斜彫刻

傾斜彫刻設定

彫刻速度 双方向彫刻 エア

レーザー出力 最小出力

走査間隔 彫刻方向

傾斜幅 リペア リペア感度

加工回数

OK キャンセル

設定後、OK ボタンをクリックするとダイアログが閉じます。

前述の設定は、おおよそのものです。使用するゴム板の種類、求める仕上がりによって設定は異なりますので、実際に彫った仕上がりを見て、設定値を変更してください。

ゴム印製作の設定は下表をもとに設定して下さい。

項目	設定内容
彫刻速度	100～200
走査間隔	0.025
レーザー出力	60～100
最小出力	10～30
傾斜幅	0.3～0.6
双方向彫刻	チェックを入れる
リペア	チェックを入れる
リペア感度	10

ゴム板の素材の違いや、彫り上がり深さの調整などは、基本的に下記の項目で行ってください。

- ・ 彫刻速度 速度を下げると彫りが深くなります。上げると浅くなります。
- ・ レーザー出力 上げると深くなります。下げると浅くなります。最高値は 100 です。
- ・ 最小出力 値を大きくするほど、捺印時の印影が細くなります。また 0 にすると印面がぼやけた感じになる場合があります。
- ・ 傾斜幅 深く彫る場合は数値を上げた方が文字の強度が上がります。


下記の項目は、ゴム印を製作するには、その内容にかかわらず、変更の必要がありません。

- ・ 走査間隔 最小分解能です。
もし、仕上がりが粗くなっても、製作スピードを上げたい場合は、この値を上げることより、製作時間が短縮します。仮に 0.05 に設定した場合は、制作時間は半分になります。
- ・ 双方向彫刻 チェックを入れない場合は、より綺麗に仕上がる場合があります。しかしながら製作時間は 2 倍になります。
- ・ リペア ゴム印を製作する際は必ずチェックを入れてください。傾斜彫刻時における、画数の多い漢字や細微なデータの線間の潰れを補正します。
- ・ リペア感度 ゴム印を製作する際は 10 に設定してください。リペア感度の設定は、小さくするほど文字がより鮮明になります。

※ リペア感度の設定を小さくするほど、ダウンロード時のデータ作成時間が長くなります。時間はデータ内容、データ面積によって変化しますが、一般的なゴム印製作においては、データ作成時間が問題になるようなことはないと思われます。

⑨ その他の設定

即時原点のチェックボックスにチェックを入れて下さい。



即時原点にチェックを入れると、現在のレーザーヘッドの位置が加工原点になります。


機械原点からの絶対位置で加工場所を指定したい場合は、即時原点を OFF にします。

機能の詳細は LaserCut の操作マニュアルを参照して下さい。


ゴム印を彫る場合は即時原点を ON にした方が作業効率が上がります。

加工原点を指定します。

即時原点モードの場合、加工原点は、現在のレーザーヘッドの位置と同一になります。デザイン画面上に青いドットで表されます。



加工原点の変更は、標準ツールバーのレーザー原点  ボタンをクリックすることにより可能です。



データの位置決めダイアログが表示され、変更可能になります。


ゴム印を製作する場合はどこに設定しても問題ありません。規定値は右上です。通常は特に変更をする必要はありません。今回は右上以外の場所にあった場合は、上図のように右上にセットして、OK をクリックして下さい。

⑩ データのダウンロード

設定が終わったら、加工データのダウンロードを行います。データのダウンロードとは、LaserCut で作成した加工データを、レーザー加工機に読み込ませることを言います。

データのダウンロードを行うには、レーザー加工機と LaserCut がインストールされた PC が USB ケーブル、または、LAN ケーブルで接続され、レーザー加工機の電源が ON になっていて、停止していること、Z 軸操作モードになっていないことが必要です。


※ 停止している状態とは、加工の一時停止中は含みません。レーザー加工機、コントロールパネルの



ボタンを押して一時停止している状態では、データのダウンロードは行えません。

※ Z 軸操作モードの場合、レーザー加工機のコントロールパネルには下図のように表示されています。



このような場合は、 キーを押下して、Z 軸操作モードを終了してください。

ダウンロードは右ペインにあるダウンロードボタンをクリックして行います。

The screenshot shows a control panel with several sections of buttons and checkboxes. The top section contains directional buttons: Y+, Z+, X-, 原点, X+, Z原点, Y-, and Z-. The second section contains: レーザー出力, 加工範囲移動, 加工範囲切断, and フィード. The third section contains checkboxes: 即時原点, 選択中のみ加工, and 自動デュアルヘッド. The fourth section contains: 加工開始, 一時停止, and 停止. The bottom section contains dropdown menus for 加工機 (set to 1_0000000) and 接続方法 (set to USB), and a button labeled 'ダウンロード' which is circled in red.

ダウンロードボタンをクリックするとダウンロードマネージャが表示されます。


The screenshot shows a window titled 'ダウンロードマネージャ' with a close button (X) in the top right corner. It contains a table with the following data:

No.	データ名	サイズ
1	1FANG200.EOL	2560
2	FFFFFF.EOL	13312
3	ASDFA.EOL	2560
4	IMAGE.EOL	51200
5	TEST.EOL	6656
6	XXXX.EOL	13312
7	LASER.EOL	2560


Below the table are several buttons: 設定のダウンロード, データのダウンロード, ファイルのダウンロード, 削除, 全削除, 設定エクスポート (highlighted with a dashed border), and データエクスポート.

※ ダウンロードマネージャには、レーザー加工機に保存されている加工データの一覧が表示されます。上図例では、7件のデータが保存されていることがわかります。保存データがない場合は、何も表示されません。表示内容は、レーザー加工機の状況により異なります。


「データのダウンロード」ボタンをクリックして下さい。



クリックするとデータのダウンロードが始まります。
データ名に保存したい名前のデータ名を指定します。




すでに存在するデータ名を指定すると確認ダイアログが表示され、「はい」を選択するとデータが上書きされます。




まずデザインデータを制御可能な形式へ変換します。

大きなサイズのデータを作ったり、複数のゴム印面を並べてデータを作ったりした場合は、この工程に時間がかかる場合があります。住所印 1 枚ならば、すぐに終わります。



100%になると、次はダウンロードが始まります。



ダウンロードプログレスバーが 100%になるとデータのダウンロードは終了です。

⑪ 加工

加工データがレーザー加工機に保存されたので、加工を行います。以下の手順で加工を開始して下さい。

1. レーザー加工機のプロテクトカバーを開け、ゴム板をハニカムテーブルに置いてください。

ゴム板を置いた後、テーブルの吸引力を確保するため、露出したハニカム部分を紙などで覆ってください。ただし、LT1390の場合は、吸引機能がないため、テープ等で固定するといった措置を取ってください。





データの右上を加工原点に設定していますので、ゴムの右奥の位置にレーザーヘッドが来るようにします。




2. 焦点合わせをしてください

ゴム板の場合、弾力があるため、オートフォーカスで焦点合わせを行った場合、若干ずれることがあります。付属の焦点合わせゲージを使って、加工素材までの焦点を合わせます。



3. レーザー加工機のコントロールパネルにあるテストボタン  を押下して下さい。レーザーヘッドが加工データの周囲に沿って移動します。移動の軌跡を見て、レーザーヘッドがゴム板から外れないことを確認して下さい。レッド・レーザーポインタ（LT1390には搭載していません）を使用するより容易に確認できます。



4. プロテクトカバーを閉めて、レーザー加工機のコントロールパネルのスタートボタン  を押下して、加工を開始して下さい。

⑫ 加工後

加工が終わると、レーザー加工機がビープ音を発します。
プロテクトカバーを開けて、加工したゴム板を取り出してください。
ゴム板を水洗いし、付着した燃え滓を落とせば、ゴム板の彫刻は終了です。

⑬ その他

同一の印面を複数作りたい場合

LaserCut の配列配置ボタン  をクリックするか、配列出力ボタン  をクリックして設定して下さい。

配列配置は指定した行列に設定に沿って、選択されたオブジェクトをコピーします。従って配列配置後は、コピーされたひとつひとつのオブジェクトの位置を変更したり、加工したりできます。

配列出力は指定した行列に設定に沿って、選択されたオブジェクトを出力します。コピーではないので、配列出力後にひとつひとつのオブジェクトの位置を変更したり、加工したりできません。しかしながら、行と列のズレを指定できるなど、柔軟な自動配置が可能です。

ゴム板の彫刻後に周囲を切断する場合

- ・ゴム印面を彫刻した後、印面を切断する場合は、「切断モード」のレイヤーを追加します。切断モードのレイヤーは、印面の傾斜彫刻と異なっている必要があります。また、印面よりも後に加工する必要があります。

レイヤー	加工モード	加工	スピード	出力
傾斜彫刻		<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	80.00
切断		<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	100.00

黒色レイヤーの傾斜彫刻のレイヤー（印面用）の下に、青色の切断レイヤーを設定します



青レイヤーの矩形線で黒レイヤーの印面を囲っています。



切断レイヤーは、スピード=1、レーザー出力=100程度の設定から始めて設定出しを行ってください。ゴム板は材質、厚みにより、設定が変わってきます。延焼を抑えるため、スピードはできる限り速くした方がよいです。

速いスピードで 3 回程度繰り返して加工することにより切断した方がきれいに仕上がります。